

USER MANUAL

IN THE BOX




Table 1: Optic SPECIFICATIONS

Mode	21000 H	57000 H	22000 H
This is at full 100% brightness, with motion detection on and ambient light sense on. For more routine duties, please visit our website.			
Note: Please fully charge the product every three months to maintain stable power consumption.			
170 mAh 3.87 V (3.16 Wh)	1.0 m	IPX5	Working Temperature: 0°C~45°C
41.45 D * 30.30 W * 33 mm 1.77" * 1.18" * 1.30 in	QAL (Cleaning Material)	45 g / 1.62 oz (Including Battery)	

Optic Operation Instructions
Figure 4
Manual On




Figure 5
Manual Off




Figure 6
Motion Sensor Function On/Off



Figure 7
Brightness Adjustment (Manual Mode)



Figure 8
Mode Switching




Figure 9
Reticle System Switching




Table 2: Oight X Charging Cover	
Main Body	Plastic + AL6061
Dimensions	47*35*44 mm / 1.85*1.38*1.73 in
Weight	50 g / 1.76 oz
Battery Capacity	800 mAh 3.87 V (3.1 Wh)
Input	DC 5 V / 2 A (MAX)
Output	DC 4.45 V / 0.1 A (MAX)
Time to Fully Charge the Optic	2.5 H

USB-C Charging Cable	
Charge Type	USB-C
Cable Length	0.8 m
Input	5 V / 2 A
Time to Fully Charge the Charging Cover	3 H (Requiring a 5 V / 2 A (10 W) power source. When the power source capacity is insufficient, the charging time will be longer.)

Figure 10
Energy-Saving Function




Figure 11
Battery Indicators




Figure 12
How to Install




Figure 13
Zero Setting




Figure 14
Zero Setting




Figure 15
Zero Setting




Figure 1

Product Overview

Charging Cover

Diagram of the charging cover. It is a rectangular device with a circular button on the top left and a USB-C port on the top right. A battery indicator is located on the top edge. The brand logo is visible on the front face.

Optic

Diagram of the optic device. It is a rectangular device with a lens in the center. It has buttons on the left side and a battery indicator on the bottom left. It also features elevation and windage adjustment knobs on the right side. The brand logo is visible on the front face.

Diagram of the optic device showing dimensions. The width is 24 mm / 0.94 in. The height is 21.5 mm / 0.85 in.

Figure 16
Motion Sensor Function On/Off




Figure 17
Manual Off




Figure 18
Motion Sensor Function On/Off




Figure 19
Brightness Adjustment (Manual Mode)




Figure 20
Mode Switching




Figure 21
Reticle System Switching




Figure 2

Charge the Charging Cover

Flash for 5s Charging

Constantly on for 5s Charging Completed

Figure 3

Charge the Optic With the Cover

Flash for 5s

Constantly on for 5s

Figure 22
Motion Sensor Function On/Off




Figure 23
Manual Off




Figure 24
Motion Sensor Function On/Off




Figure 25
Brightness Adjustment (Manual Mode)




Figure 26
Mode Switching





Figure 27
Reticle System Switching



La fonction de capteur de mouvement est activée par défaut.

Lorsque la fonction est allumée, appuyez deux fois et maintenez le bouton pendant plus de 3 secondes pour ouvrir ou désactiver cette fonction.

Lorsque la fonction est allumée, la réclame clignote une fois.

5.4 Mode nuit, fonction Vibration

Mode Manuel, le Mode Manuel est réglé par défaut.

Dans Mode Manuel, il y a 12 niveaux de luminosité. Les niveaux 1 et 2 des réglages de vision nocturne, tandis que les niveaux 3 à 12 sont des réglages de vision nocturne, les niveaux 12 éteint le plus lumineux. Appuyez deux fois sur la touche de réglage de luminosité et sur le bouton "+" pour diminuer.

Mode de Détection Automatique - Grâce à la technologie de capteur de lumière, la luminosité d'éclairage s'ajuste automatiquement en fonction des luminosités ambiantes.

En mode de Détection Automatique, la luminosité peut être modifiée manuellement vers le haut ou vers le bas d'un niveau.

5.5 Changement de modes, voir Figure 8

Lorsque la fonction est allumée, appuyez et maintenez le bouton "+" pendant plus de 3 secondes pour changer de mode. Les modes par défaut sont le Mode Manuel et le Mode de Détection Automatique.

La réclame clignote une fois pour indiquer le passage en Mode Manuel.

La réclame clignote de niveau 8 (et teste chaque luminosité) :

La réclame clignote deux fois pour indiquer le passage en Mode de Détection Automatique (la luminosité utilisée en Mode Manuel).

5.6 Fonction de mémoire de mode et de luminosité :

Si l'appareil s'éteint en Mode Manuel, il restera en Mode Manuel lors du rallumage et la luminosité du réclame sera celle utilisée précédemment.

Si l'appareil s'éteint en Mode de Détection Automatique, il restera en Mode de Détection Automatique lors du rallumage.

Le mode de Détection Automatique et le mode Manuel mémorisent l'environnement d'utilisation du réclame pour le mouvement de mouvement.

5.7 Changement d'adresse de réclame, voir Figure 8

Figure 28
Motion Sensor Function On/Off




Figure 29
Manual Off




Figure 30
Motion Sensor Function On/Off




Figure 31
Brightness Adjustment (Manual Mode)




Figure 32
Mode Switching





Figure 33
Reticle System Switching



le résidu s'éteint pour économiser l'énergie lorsque la couverture est retirée de l'appareil ; s'allumera automatiquement lorsque la couverture se retirera. Le résidu ne peut pas être activé automatiquement lorsque l'optique est retirée manuellement.

Cette fonction sera désactivée lorsque la couverture de charge est à l'état d'attente.

7. Indicateur de batterie, voir Figure 11 ;

7.1 Indicateur de batterie de l'optique ;

Appuyez sur l'impulsor quel bouton latéral de l'optique pour afficher le niveau de batterie de l'optique.

7.2 Indicateur de batterie du couvercle de charge ;

Indicateur affichera le niveau de batterie pendant 5 secondes après allumage.

Affichage du niveau de batterie de l'optique ;

Lorsque la couverture est placée sur l'optique pour commencer à la charger, l'indicateur affiche le niveau de batterie de l'optique ;

L'indicateur affiche le niveau de batterie de l'optique ;

Affichage du niveau de batterie du couvercle de charge ;

Lorsque la couverture n'est pas placée sur l'optique, appuyez sur le bouton latéral du couvercle ou chargez la couverture avec un câble USB-C. L'indicateur affiche le niveau de batterie du couvercle ;

Lorsque la couverture est placée sur l'optique et chargée avec un câble latéral, l'indicateur affiche le niveau de batterie du couvercle.

Lorsque la couverture est retirée de l'optique, l'indicateur affiche le niveau de batterie du couvercle.

8. Guide d'installation, voir Figure 12 ;

9. Réglage à zéro, voir Figure 13 ;

Le réglage de direction (gauche/droite) ou d'élevation (haut/bas) est de 0.004 par clic.

(J-P) 日本語

1. 製品仕様については、Table 1 および Table 2 を参照してください。

Figure 34
Motion Sensor Function On/Off




Figure 35
Manual Off




Figure 36
Motion Sensor Function On/Off




Figure 37
Brightness Adjustment (Manual Mode)




Figure 38
Mode Switching





Figure 39
Reticle System Switching



4.1 **充電ケーブル・充電機については、Figure 2 を参照ください。**

USB-C ケーブルを使用して充電カバーを充電します。カバーのバッテリーインジケータのバッテリーコンゴが 8 時間満充電から消滅する場合は、カバーが完全に充電できます。バッテリー [C] コゴが 5 点灯になると、充電ケーブルのカバーが完全に充電完了を示します。

4.2 **光学機器の充電については、Figure 3 を参照ください。**

充電カバーを光学部品の上に置き、充電します。バッテリーインジケータが 5 時間満充電から消滅する場合は、光学機器が完全に充電されます。バッテリー [C] コゴが 5 時間満充電から消滅する場合は、部品が完全に充電完了を示します。

5. **光学機器の操作方法**

5.1 **電源オンについては、Figure 4 を参照ください。**

手動オン： 任意のボタンを押して光学機器をオンにします。

自動オン： オートセンサー機能は有効になっている場合、光学機器の動作を検出する自動的に動作します。

手動オフについては、Figure 5 を 5.0 秒以上押し続けます。

手動オフ： [A] ボタンと [B] ボタンを同時に 0.5 秒以上押し光学機器をオフにします。

自動オフ： オートセンサー機能は有効になっている場合、10 分間動作がないと光学機器が自動的にオフになります。

5.2 **モードについては、Figure 6 を参照ください。**

モードオン/オフ： オートセンサー機能が有効になっている場合、モードオン/オフは自動的に動作します。

Figure 40
Motion Sensor Function On/Off




Figure 41
Manual Off




Figure 42
Motion Sensor Function On/Off




Figure 43
Brightness Adjustment (Manual Mode)




Figure 44
Mode Switching




Figure 45
Reticle System Switching



5.4 操作モードについては、Figure 7 をご覧ください。

手動モード：手動モードはデフォルトで設定されています。

手動モード—下は、12 段階の明るさレベルがあります。レベル 1 は夜視増光強度レベルが 3 以下、レベル 2 は増光強度レベルが 12 段階よりも明るい明るさ、明るさレベル 3 から「10 ボタン」を押し、明るさを下げるには「2 ボタン」を押します。

自動感知モード：光センサー技術により、光の明るさは周囲の光の強度に基づいて自動的に調整されます。

自動モード：自動モードでは、明るさを手動で下下に 1 段階調整できます。

5.5 モードの切り替えについては、Figure 8 をご覧ください。

光センサーが 3 秒以上押し続けると、モードを切り替えにはボタンを 3 秒以上押し続けると、モードは、手動、自動、自動感知の順に切り替わります。

手動モード—手動モードでは、手動モードの切り替えは 1 秒以上（明るさはレベル 8 まで、この明るさは明るさをレベル 2 が 2 回クリックして、自動感知モードへの変更を示します）（手動モードで呼び出される明るさ）。

手動モードと明るさのモードの機能。

6 手動モードで光学機器の電源がオフになった場合、再起動後、手動モードのままとなり、レチクルの明るさは従来の使用に手動モードのままになります。

自動感知モードで光学機器の電源がオフになった場合、再起動後、自動感知モードのままになります。

自動感知モードと手動モードは振動感知機能のモードを切り替えることができます。

7.1 レチクルシステムの切り替えについては、図 9

Figure 46
Motion Sensor Function On/Off




Figure 47
Manual Off




Figure 48
Motion Sensor Function On/Off




Figure 49
Brightness Adjustment (Manual Mode)




Figure 50
Mode Switching



Figure 51
Reticle System Switching



Table 2: Oight X Charging Cover	
Main Body	Plastic+AL6061
Dimensions	47*35*44 mm / 1.85*1.38*1.73 in
Weight	50 g / 1.76 oz
Battery Capacity	800 mAh 3.87 V (3.1 Wh)
Input	DC 5 V / 2 A (MAX)
Output	DC 4.45 V / 0.1 A (MAX)
Time to Fully Charge the Optic	2.5 H

USB-C Charging Cable	
Charge Type	USB-C